

イーアップ

IIAP

を活用した写真帳作成で、

事務所に戻つてからの面倒な

データ入力

や、写真の


貼付けとは

さよなら

してください。

それ、

現場でできます。



簡易文字合成ソフト

IIAP

株式会社 **カンツール**

SHARP

IIAP はシャープ株式会社との共同開発です。

IIAP で自動作成された写真帳

簡易文字合成ソフト

IIAP Instant Inspection App

イーアツプ

必要な管路情報を常時表示

異状内容を表示



サイドメニューから異状内容を選んで画面上の異状箇所をクリックするだけ！

イーアツプでできること

- 現場でリアルタイムに異状の情報を映像に登録
- 写真撮影をすると自動で写真帳が作られる
- 既存の動画ファイルも異状登録や出力が可能！

シンプルで直観的に操作できるボタン

撮影した写真はランク別にフレームが色分けされ、撮影位置を示す。



アナログ・デジタル対応
※別途ビデオキャプチャが必要です。

ライセンス管理
USB ドングルキー
(メモリ容量：16GB)

操作は簡単3ステップ！

- 1 接続
- 2 編集
- 3 出力

現場で押込みカメラや管口カメラと IIAP を接続



複雑な作業は一切なし！
簡単で直観的な操作性！



ボタンひとつで動画と写真帳を自動出力！



管内を撮影しながら異状内容をリアルタイムで映像に合成！写真帳も自動生成されるため、これまでの写真帳作成時間を大幅に削減することができます。また、録画動画にも異状内容の登録や出力をすることができます。

従来の方法

現場作業
写真撮影

写真の整理
現場情報との照合

ソフトを使用し
写真帳を作成

写真の貼付けや紙媒体との照合、入力作業。
複数ツールを跨いだ結果面倒な処理に。

イーアツプの方法

現場作業
写真撮影
写真帳の作成


写真帳の作成まで現場で
完結するのでらくらく！！

事務所での
写真帳作成時間
0分！

事務所に戻って作業しなくていいから楽々

仕様

動作環境	Windows 10 64bit
推奨スペック	Core-i5 メモリ 8GB 以上
出力帳票	写真帳 (縦 3 枚、4 枚)
動画ファイル	MP4、AVI、VOB、WMV、M2TS、AVC1、H264、MPEG、WMV3



SHARP
IIAP はシャープ株式会社との共同開発です。

株式会社 **カンツール**

本社 03-5962-3240
東京営業所 047-308-3633
仙台オフィス 022-290-5262
大阪営業所 06-7711-3470

名古屋営業所 052-504-2321
北海道営業所 011-801-8881
九州営業所 092-407-2433
松戸テクニカルセンター 047-308-2271

フリーコール 0120-812-432

https://kantool.co.jp/
Email:info-kantool@kantool.co.jp

「カンツール」で検索！